

您設計產品時的好朋友！



[Forum: 8-bit PIC](#)

[Topic: PIC16F18854 和 XC8 編譯時出現 fixup overflow storing 0x144 in 1 byte at 0x838/0x2 -> 0x41C 問題](#)

[Subject: PIC16F18854 和 XC8 編譯時出現 fixup overflow storing 0x144 in 1 byte at 0x838/0x2 -> 0x41C 問題](#)

作者: Ming

2017年07月14日 08:32:43

```
dist/default/productionSH001_KEY.X.production.obj:423: error: (1357) fixup overflow
storing 0x144 in 1 byte at 0x838/0x2 -> 0x41C
(dist/default/productionSH001_KEY.X.production.obj 423/0x4A)
(908) exit status = 1
```

上網查了，好像是BANK的問題，但用 XC8 PRO 就可以解決。我目前是用 60 天的 PRO 版本。

請問這個問題要如何解決呢？謝謝！