

# 您設計產品時的好朋友！

---



[Forum: 8-bit PIC \(請註明使用元件編號\)](#)

Topic: PIC16F18854 和 XC8 編譯時出現 fixup overflow storing 0x144 in 1 byte at 0x838/0x2 -> 0x41C 問題

Subject: Re: PIC16F18854 和 XC8 編譯時出現 fixup overflow storing 0x144 in 1 byte at 0x838/0x2 -> 0x41C 問題

作者: Ming

2017年07月14日 09:42:12

<https://drive.google.com/open?id=0BzE6R2jE39CpNnpfUGJaTlIDSms>

我的project 在這裡，謝謝大家幫忙