

# 您設計產品時的好朋友！

---



[Forum: 16-bit PIC24/dsPIC](#)

Topic: dsPIC33FJ256MC710 UART RX收不到

Subject: Re: dsPIC33FJ256MC710 UART RX收不到

作者: Ryang

2017年08月03日 17:11:37

我只能說請先用示波器確認一下 PIC 的收發否正常。

你可先將 PIC 的 TxD 與 RxD 短路作測試，必需先確定可以完成自發自收的弁鄔槽A去接 WiFi 模組

。

ESP8266-ESP01 WiFi 模組我沒用過，無法建議，有看過使用手冊嗎？