

您設計產品時的好朋友！



[Forum: 8-bit PIC](#)

Topic: MCP2221DLL SmbReadBlock 讀不到資料

Subject: Re: MCP2221DLL SmbReadBlock 讀不到資料

作者: datou

2018年01月04日 17:22:16

問題已解決：

把address向左位移 1 bit可以讀到了。

```
byte smbAddress = 0x73;
```

```
smbAddress = (byte)(smbAddress << 1);
```