

# 您設計產品時的好朋友！

---



[Forum: 8-bit PIC](#)

Topic: [p18f25k22] RC0 port無法輸出

Subject: Re: [p18f25k22] RC0 port無法輸出

作者: aaron\_0201

2018年07月15日 22:30:16

sorry,是我闡述不夠詳細

我是啟動TIMER1後,RC0的I/O pin 就失效,  
後來發現TIMER1 有一個設定跟RC0是有關係。只要不開啟TIMER1 外部 clk就ok.

另外請教

RC0已經被當成IO弁鄆恸崙C系統使用外部4Mhz ,  
請問還可以使用TIMER1 進行sleep的 wake up嗎。