

您設計產品時的好朋友！



Forum: 8-bit PIC

Topic: PIC18F24K42 用MCC產生UART，無法傳與接，請先進們指導

Subject: Re: PIC18F24K42 用MCC產生UART，無法傳與接，請先進們指導

作者: Ryang

2018年09月11日 10:19:28

現在戰況如何？之前猜測是 PPS 沒設定到腳位，現在呢？