

您設計產品時的好朋友！



[Forum: 8-bit PIC](#)

Topic: PIC18F24K42 用MCC產生UART，無法傳與接，請先進們指導

Subject: Re: PIC18F24K42 用MCC產生UART，無法傳與接，請先進們指導

作者: Ryang

2018年09月12日 13:47:52

CAE 部門要上課，本周無法在辦公室。下周一 (9/17) 如何？

有用示波器測量過 Tx 的腳位嗎？