

您設計產品時的好朋友！



Forum: [程式軟體與開發工具](#)

Topic: [C語言編譯問題\(1510\)](#)

Subject: [C語言編譯問題\(1510\)](#)

作者: hsien0212

2018年10月24日 13:10:03

各位早

早期都使用組合在寫程式

目前改用C撰寫，有個問題請問大家一下

使用MPLAB X (xc8)

```
void interrupt INTERRUPT_InterruptManager (void)
```

```
{  
    DATAEE_ReadByte(0x7000);  
}
```

```
void main (void)
```

```
{  
    DATAEE_ReadByte(0x7000);  
}
```

編譯後就出現

```
../main.c:294: advisory: (1510) non-reentrant function "_DATAEE_ReadByte" appears in  
multiple  
call graphs and has been duplicated by the compiler
```

找了一下資料，好像在主程式與中斷程式內不可以呼叫同一個副程式，會造成重複編譯

<http://microchipdeveloper.com/xc8:duplicated-functions>

我想請問各位是如何避免或解決這個問題