

您設計產品時的好朋友！



Forum: [程式軟體與開發工具](#)

Topic: [C語言編譯問題\(1510\)](#)

Subject: [Re: C語言編譯問題\(1510\)](#)

作者: hsien0212

2018年10月26日 14:04:57

謝謝Ryang回覆

<http://microchipdeveloper.com/xc8:duplicated-functions>

資料提到，它只是重複編譯，DATAEE_ReadByte()好像會生成二份程式碼

以防程式執行時發生像Ryang說的問題

只是它多編譯一些程式，多暫用了一些程式空間

看起來，後續撰寫程式，要避免這個架構發生