

您設計產品時的好朋友！



[Forum: 8-bit PIC](#)

[Topic: pic18F66k80 ECAN應用](#)

[Subject: Re: pic18F66k80 ECAN應用](#)

作者: blue_sky82

2019年03月27日 08:46:51

error: (1389) attempt to reprogram configuration setting "CANMX" with PORTE (is PORTB)

上面error是發現是重複定義導致的問題

=====
Configuration Bits 的設定項 CANMX = PORTB
是使用預設的腳位RB2/RB3

Configuration Bits 的設定項 CANMX = PORTE
因為硬體設計關係需要調整使用RE4/RE5

=====
但是目前邏輯分析儀分析(LAP-C(162000))，沒有看到CANBUS訊號。

請問，要如何確認訊號是否有輸出，又或是要如何確認設定正確。