

您設計產品時的好朋友！



Forum: [程式軟體與開發工具](#)

Topic: XC.h中MCU的h檔 路徑不正確

Subject: XC.h中MCU的h檔 路徑不正確

作者: news9801

2020年05月22日 10:07:53

請問各位有遇過MPLAB X 在main.c裡面include xc.h，裡面所抓到的MCU判斷是正確的，但是卻找不到該MCU的.H檔。

目前找到的問題是未包含到正確.H檔的路徑

如下圖

<https://imgur.com/kBvWGx9>

這邊去看了一下他目前的連結，只有下列東西

<https://imgur.com/TfZL5KK>

找了一下XC16 V1.50裡面正確的位置

<https://imgur.com/Rq7nrWJ>

目前如果我手動把它放到我的專案裡面我認為應該是可以找到的，但是看了一下xc.h他是把所有的mcu都放在裡面，判斷mplab x選擇的mcu來include正確的.h檔，

如果我手動放在我的專案裡面，這樣好像就失去它原本的用意了，想問一下大家這個問題要怎麼解決呢？