

您設計產品時的好朋友！



Forum: [程式軟體與開發工具](#)

Topic: XC.h中MCU的h檔 路徑不正確

Subject: Re: XC.h中MCU的h檔 路徑不正確

作者: news9801

2020年05月22日 11:31:42

目前解決了，我把MPLAB X 安裝成目前最新版本 5.35就沒這個問題了