

您設計產品時的好朋友！



Forum: [程式軟體與開發工具](#)

Topic: [XC.h中MCU的h檔 路徑不正確](#)

Subject: [Re: XC.h中MCU的h檔 路徑不正確](#)

作者: news9801

2020年05月22日 15:18:30

目前測試時發現從MPLAB X V5.30 換到 V5.35時可能是預設的XC16版本並非V1.50版本，

由於內部還有一個V1.23版本的XC16，
剛剛把他換過去就不會出現找不到.H檔的問題，

目前把教育訓練光碟上的V1.40 V1.41 V1.50拿來測試，
都是一樣找不到.H檔的結果，
換成V1.23版本的XC16則正常，不曉得是不是哪邊沒設置好，

有人有相關經驗嗎？