

您設計產品時的好朋友！



[Forum: 8-bit PIC](#)

Topic: PIC16F818內部振盪問題?

Subject: Re: PIC16F818內部振盪問題?

作者: tpetonyfu

2004年07月01日 01:00:14

請問您用的是 Int_RC(4MHz) or Int_OSC(31KHz-8MHz) switching by OSCCON. 請說明之. 謝謝!