

您設計產品時的好朋友！



[Forum: 16-bit PIC/dsPIC \(請註明使用的元件標號\)](#)

Topic: MCP9808 Alert 問題

Subject: Re: MCP9808 Alert 問題

作者: Jie

2017年04月21日 15:05:02

timijk 您好：

我確實是將CONFIG, Bit 1 設為0 , 觸發是 Low ,
而且我的TA在TUPPER Limit、TCRITICAL Limit 與 TLOWER Limit範圍內 ,
應該是不會觸發Alert腳位 ,
但是Alert腳位卻觸發了 , 是否是我對Alert訊號輸出的弁鉦z解錯誤呢？