

您設計產品時的好朋友！



Forum: [16-bit PIC24/dsPIC](#)

Topic: [問題]PIC24FJ128GB606(RC13、RC14剛好是SOSC共用腳而不能)

Subject: Re: [問題]PIC24FJ128GB606(RC13、RC14剛好是SOSC共用腳而不能)

作者: biko

2017年07月11日 16:50:37

我把COMPILER從XC16 V1.23改成XC16 V1.26，config bits的視窗裡的設定值就會根據.c裡的設定改成正確的設定值了 不過我還沒測試RC13與RC14能不能用，不過 我想應該是真的COMPILER太舊了

我很少用XC16，我都用C30比較多^^"

不過換新COMPILER是一個新方向，再不行的話，我就會換到最新的COMPILER試試看了

MPLABX則是最新的，昨天才下載下來的 V3.65

感謝大家

更新：RC14與RC13都可以用了。哇哈哈