

# 您設計產品時的好朋友！

---



[Forum: 8-bit PIC \(請註明使用元件編號\)](#)

[Topic: \[PIC18F46K20\]請問這顆MCU怎麼這麼難燒錄？](#)

[Subject: Re: \[PIC18F46K20\]請問這顆MCU怎麼這麼難燒錄？](#)

作者: Ryang

2017年09月12日 17:16:06

線沒接錯吧!

Target Board 有給電吧!

PK3 韌體有更新到最新版本嗎?

IC 的 MCLR 腳不要接下地電容。

以上都不行再換顆IC試試。