

# 您設計產品時的好朋友！



[Forum: 8-bit PIC \(請註明使用元件編號\)](#)

Topic: [\[PIC16F18345\] ISR issue when boot to APP FW from bootloader](#)

Subject: [Re: \[PIC16F18345\] ISR issue when boot to APP FW from bootloader](#)

作者: tienhaha

2017年09月13日 16:36:24

Hi Ryang

今天我發現這個問題是因為我移除了一段code

```
Void interrupt service_isr()
```

```
{
```

```
    Asm ("pagesel " str(NEW_INTERRUPT_VECTOR));
```

```
    Asm ("goto " str(NEW_INTERRUPT_VECTOR));
```

```
}
```

之前在整理程式時將沒有被call的function給清一清

這段就被清掉了

現在工作一切正常

感謝您歐

Tien.