

您設計產品時的好朋友！



Forum: [綜合應用](#)

Topic: MPLAB driver switcher 無法切換 ICD3

Subject: Re: MPLAB driver switcher 無法切換 ICD3

作者: Ryang

2017年10月16日 11:34:28

試一下此藥方看看:

1. 先在 MPLAB IDE v8.92 下，重新跟新一下 ICD3 的 F/W。有發現如果 ICD3 沒有更新到最後一個版本的 F/W 會無法切換。
2. MPLAB driver switcher 必需要用"管理員身分"去執行此軟體。
3. 都搞不定，再電話聯絡，看是要送過來測試還是...