

# 您設計產品時的好朋友！

---



Forum: [綜合應用](#)

Topic: MPLAB driver switcher 無法切換 ICD3

Subject: Re: MPLAB driver switcher 無法切換 ICD3

作者: Ryang

2017年10月17日 09:43:43

看起來是找不到 ICD3 的 ini 安裝訊息檔。你有變更安裝的路徑嗎？或沒有用 Default 的選項安裝。

建議先移除 MPLAB X IDE 後，以 Default 方式重裝一次。