

您設計產品時的好朋友！



Forum: 8-bit PIC

Topic: PIC18F66K22-I/PT 奇怪現象

Subject: Re: PIC18F66K22-I/PT 奇怪現象

作者: hann_mh

2017年10月31日 11:11:16

因為只有MCU是用手鐸(原來是用16F1947 ROM太小), 有用熱風槍補鐸, 也用顯微鏡檢查過, 鐸點沒問題.

電路板(夠大14cmx19cm)稍微彎折也都沒問題.

目前只有一片, 會再做一片試試.