

您設計產品時的好朋友！



Forum: 8-bit PIC

Topic: PIC18F66K22-I/PT 奇怪現象

Subject: Re: PIC18F66K22-I/PT 奇怪現象

作者: energy0364

2017年10月31日 15:15:06

硬體的部分看看MCU是不是有空腳浮接,
沒有用到的腳位layout要上拉到vcc或下拉ground,
firmware的部分則是沒有用到的腳位要設為輸出且輸出0.