

您設計產品時的好朋友！



[Forum: 8-bit PIC](#)

Topic: PIC18F66K22-I/PT 奇怪現象

Subject: Re: PIC18F66K22-I/PT 奇怪現象

作者: Ryang

2017年11月01日 10:48:42

引用:

energy0364 寫道:

硬體的部分看看MCU是不是有空腳浮接,
沒有用到的腳位layout要上拉到vcc或下拉ground,
firmware的部分則是沒有用到的腳位要設為輸出且輸出0.

+1

通常沒用到的 I/O 腳為避免浮接腳位，最簡單的做法就是使用軟體的設定將沒用到的 I/O 腳先關閉 ADC 輸入弁鄔槽b設成輸出模式，如此即可避免接腳的干擾造成 Reset 現象。