

您設計產品時的好朋友！



Forum: [8-bit PIC](#)

Topic: 16F1828 的RA5無法設定為I/O輸出

Subject: Re: 16F1828 的RA5無法設定為I/O輸出

作者: energy0364

2017年12月21日 21:22:46

問題要釐清的話，
首先，
看完你的設定感覺上沒什麼問題，

再來是while(1)的迴圈有沒有確實執行？
沒有while迴圈 你的code就只會跑一次

```
void main()
{
    initial();
    while(1)
    {
        Pin2=1;
        DelayMs(250);
        Pin2=0;
        DelayMs(250);
    }
}
```

還有Pin2要確認是不是define成LATAbits.LATA5
如果用PORTAbits.RA5去做輸出，
有時候會造成無法輸出的可能。

以上，謝謝！