

# 您設計產品時的好朋友！



Forum: 8-bit PIC

Topic: 16F1828 的RA5無法設定為I/O輸出

Subject: Re: 16F1828 的RA5無法設定為I/O輸出

作者: Ryang

2017年12月28日 10:49:06

我有個建議，這些 PIC16F1xxx 的元件的周邊設定使用 MCC 來規劃設定會比較好極簡單。腳位上有打架或設定上的問題，可以直接在同型化界面就可以看出。

有些 MCC 的中文教材可以參考一下，底下是有簡單到複雜的 MCC 教學課程：

[http://www.microchip.com.tw/Data\\_CD/](http://www.microchip.com.tw/Data_CD/)

8-Bits MCU 相關課程 -->

PIC101 X IDE & MCC & XC8 的綜合基礎課程 New!

MCC201 v1.00 MPLAB Code Configurator New!

CIP102v2.00 進階獨立式週邊(Adv. CIP)的應用 New!