

您設計產品時的好朋友！



[Forum: 8-bit PIC](#)

[Topic: MCP2221DLL SmbReadBlock 讀不到資料](#)

[Subject: MCP2221DLL SmbReadBlock 讀不到資料](#)

作者: datou

2018年01月02日 16:23:11

使用MCP2221 I2C SMBus Terminal可以正常讀到資料，用MCP2221DLL SmbReadBlock就讀不到，回傳-18(timetou)。

MCP2221 I2C SMBus Terminal 設定：

Protocol : SMBus

Address Length : 7bit

Address : 73

Operation : Read

Register Index : 99

Data : A

PEC : Off

Source code

```
byte smbAddress = 0x73;
byte[] smbReadData = new byte[10];
uint numberOfBytesToRead = 10;
uint smbSpeed = 100000;
byte usesPEC = 0;
byte readRegIndex = 0x99;
int ret = UsbI2c.Functions.SmbReadBlock(smbAddress, smbReadData, numberOfBytesToRead,
smbSpeed, usesPEC, readRegIndex);
```