

您設計產品時的好朋友！



[Forum: 8-bit PIC](#)

[Topic: 24C02問題](#)

[Subject: Re: 24C02問題](#)

作者: yiming

2018年04月09日 09:57:43

當RB1==0 20ms之後Reset_Count++,
當RB1持續==0 Reset_Count會一直++下去,
EEPROM也會一直被寫入...

應該要改偵測到一次按鍵動作,做一次寫入和更新顯示.