



[Forum: 8-bit PIC](#)

[Topic: PIC16F1823 TIMER2的問題](#)

[Subject: Re: PIC16F1823 TIMER2的問題](#)

作者: Ryang

2018年05月05日 11:29:48

執行速度為 $4\text{Mhz}/4=1\text{Mhz}$ 。所以中斷的時間為 $10\mu\text{s}$ 的話對中斷的處理是否夠有時間完成？中斷有響應時間再加上中斷裡所執行的指令差不多就是這個時間，這導致中斷有可能捉不到而漏掉了。

所以將 F_{osc} 提高到 32Mhz 後再試一下。