

您設計產品時的好朋友！



[Forum: 8-bit PIC](#)

Topic: [p18f25k22] RC0 port無法輸出

Subject: Re: [p18f25k22] RC0 port無法輸出

作者: Ryang

2018年07月13日 12:04:56

這樣我實在看不出問題出在哪裡。為簡化尋找問題的方向，可以將 Timer1 的 delay1ms() 改成用軟體延遲的方式 (for 迴圈) 來替代嗎？

請問你有使用 Timer1 的中斷方式來計時嗎？

依據你的程式，一般中斷的延遲不會這樣的使用。通常會在中斷裡設定一個 1ms 中斷延時的旗號後再交由主程式判斷。如果只是做簡單的 I/O 切換可以在 1mS 的中斷時直接在中斷函式完成。