

# 您設計產品時的好朋友！



Forum: [8-bit PIC](#)

Topic: PIC18F25K40 MCC 產生錯誤

Subject: Re: PIC18F25K40 MCC 產生錯誤

作者: austin1211

2018年08月14日 15:26:27

大家好，  
改一個設定就可以編譯了。  
如下圖  
C99 改成 C90 就OK了。

剩下可以開始寫程式碼了。

只是不知道為何會如此，難道我安裝的時候設定有問題????

附加檔案：

擷取0814.JPG(67.05 KB)

