

# 您設計產品時的好朋友！



Forum: [8-bit PIC](#)

Topic: [PIC18F24K42 用MCC產生UART，無法傳與接，請先進們指導](#)

Subject: [Re: PIC18F24K42 用MCC產生UART，無法傳與接，請先進們指導](#)

作者: Ryang

2018年09月03日 12:21:03

我看不出妳做了那些合併的動作。我用過很多次 MCC 對 Cofiguration Bits 都沒有類似你的錯誤。

我還是建議囑 i 一下教育訓練的內容: [MCC201 v3.0x MPLAB Code Configurator New!](#)

這裡面又你所要的 MCC 的設定，包含 UART 的弁端C

附加檔案:

---

擷取.JPG(109.00 KB)

## 8-Bits MCU 相關課程

[PIC101](#) X IDE & MCC & XC8 的綜合基礎課程 **New!**

[101ASP](#) PIC16F系列基礎課程 (原W100)

[102ASP](#) PIC18F系列基礎課程 (原W400)

[201ASP](#) PIC16F887周邊應用

[RELOCASM](#) Re-Locatable MPASM

[W201](#) PIC16F系列基礎課程

[W401 v3](#) MPLAB C18 C Compiler Workshop

[PIC18UBL v2](#) Bootloader with PIC18 **New!**

[TLS2118T v2.0](#) Getting Started with MPLAB C18

[WAP002](#) PIC18F整合應用課程

[W402T v2.0](#) PIC18F整合應用課程

[MCU1121T](#) HI-TECH PICC for PIC16F Series 2.0

[W301](#) Advance PICC Application

[1601CLC](#) New Peripherals : CIP (CLC, NCO & CWG)

[XC8T v1.0](#) **New!**

[MCC201 v1.00](#) [MCC201 v3.0x MPLAB Code Configurator New!](#)

[CIP102v2.00](#) 進階獨立式週邊(Adv. CIP)的應用 **New!**