

您設計產品時的好朋友！



[Forum: 8-bit PIC](#)

Topic: pin18f4520 TIMERO中斷與外部RBO中斷

Subject: Re: pin18f4520 TIMERO中斷與外部RBO中斷

作者: AdamSyu

2018年09月11日 10:24:40

PIC18 基本架構是單一中斷向量，所有中斷發生都會跳到同一個位置，必須透過軟體自行判斷誰發生。

建議您參考一下RTC教材，W401，TLS2118的說明，會更加清楚。