

您設計產品時的好朋友！



Forum: 8-bit PIC

Topic: PIC16F690 RA5/T1CKI 和 Fosc 的問題

Subject: PIC16F690 RA5/T1CKI 和 Fosc 的問題

作者: tsai83216

2018年09月19日 09:44:58

各位先進大家好，

小弟使用 PIC16F690 RA5/T1CKI 和 Fosc 的設定上有個問題，

當 Fosc 的 IRCF<2:0> 設定為 111 = 8 MHz 時，RA5/T1CKI 動作正常，

現將 Fosc 的 IRCF<2:0> 設定為 101 = 2 MHz，此時 RA5/T1CKI 無動作，

請問調整 Fosc 之後，RA5/T1CKI 需要在哪個部分調整與 Fosc 相關的參數設定？

目前在 datasheet 中沒有發現到相關的地方

還請各位先進幫忙給予指教

謝謝~