

您設計產品時的好朋友！



Forum: [程式軟體與開發工具](#)

Topic: [C語言編譯問題\(1510\)](#)

Subject: Re: [C語言編譯問題\(1510\)](#)

作者: hsien0212

2018年10月24日 14:38:26

謝謝Ryang的回覆

請問是下面這樣子嗎?

```
void main (void)
```

```
{
```

```
GIE = 0 ;
```

```
DATAEE_ReadByte(0x7000);
```

```
GIE = 1 ;
```

```
}
```

如果是，我剛剛試了一下，還是一樣會跑出1510的錯誤

目前的版本是MPLAB X IDE v4.15與xc8 v1.45