

您設計產品時的好朋友！



Forum: [程式軟體與開發工具](#)

Topic: [C語言編譯問題\(1510\)](#)

Subject: Re: [C語言編譯問題\(1510\)](#)

作者: hsien0212

2018年10月26日 09:06:28

引用:

hann_mh 寫道:

你有用 MCC 產生一個自然產生的 int 嗎?

不好意思,我不太懂你的意思,產生int??

DATAEE_ReadByte()是用MCC產生的

它實際為uint8_t DATAEE_ReadByte(uint16_t bAdd);

我有試過Address=DATAEE_ReadByte(0x7000);

還是一樣的錯誤。