

# 您設計產品時的好朋友！



Forum: [程式軟體與開發工具](#)

Topic: MPLAB X v5.0.5與XC8 v2.00編譯問題

Subject: MPLAB X v5.0.5與XC8 v2.00編譯問題

作者: hsien0212

2018年10月26日 09:33:35

各位早

我快昏倒了

這幾天想說MPLAB X為4.15版，比較舊，就進行全面的更新

結果安裝目前最新版本MPLAB X v5.05、XC8 v2.00、MCC v3.66

然後最搞笑的事，我用PIC16F18855-MCC產生一些基本Code，結果XC8都編譯不過

舉例來說產生一個中斷

```
void interrupt INTERRUPT_InterruptManager(void)
{
}
```

結果編譯後錯誤

mcc\_generated\_files/interrupt\_manager.h:110:6: error: variable has incomplete type 'void'

```
void interrupt INTERRUPT_InterruptManager(void);
```

後來我查了一下資料，為XC8編譯問題

比較新版的要自己改成

```
void __interrupt () INTERRUPT_InterruptManager (void)
{
}
```

真得很無言！

請問有人跟我一樣嗎？