

您設計產品時的好朋友！



Forum: [綜合應用](#)

Topic: MCP2210 USB to GPIO時無法接收input觸發

Subject: MCP2210 USB to GPIO時無法接收input觸發

作者: gprs

2018年10月30日 16:39:27

官網上說明文件沒有描敘

不知怎麼去實現

可否幫忙

謝謝