

您設計產品時的好朋友！



[Forum: 8-bit PIC](#)

[Topic: PIC16F1508 boot loader](#)

[Subject: Re: PIC16F1508 boot loader](#)

作者: Rxian

2018年11月30日 17:24:16

感謝Ryang回覆

目前boot loader的部分都確認過

沒有任何問題

只是在做boot loader之後

LIN的弁鉢N沒有了

怎麼收發都沒有動作

但是只單純寫PWM的話

boot loader燒錄進去是正常的

所以才想說會不會因為flash的關係

而影響UART中斷的收發