

您設計產品時的好朋友！



[Forum: Microchip官方研討會, 課程活動相關](#)

Topic: APP-ESS17-2板上的ATTINY817無法燒錄

Subject: Re: APP-ESS17-2板上的ATTINY817無法燒錄

作者: Libra

2019年02月12日 10:00:19

沒有試過使用3.3V(5V)的Tool加上外部電壓進行燒錄的方式，tool本身也需要注意不要讓12V回灌，建議使用Power Debugger來執行 Fuse復歸
網頁上的方法我沒有試過，看起來是可行的