

您設計產品時的好朋友！



Forum: [程式軟體與開發工具](#)

Topic: [MPLAB X 與 Pickit 3問題](#)

Subject: [Re: MPLAB X 與 Pickit 3問題](#)

作者: layws

2019年04月18日 19:41:21

感謝貴公司服務良好，有個問題找不到地方可以反映，希望你們能夠反映給美國原廠。由於燒錄對象MCU搭配目標成品會產生300V，避免回灌造成NB燒毀，所以中間都是透過一台 Dell TB16(如附件照片所示)作保護。

本身有 PICKIT3、PICKIT4與ICD4，後兩者較新必須搭配 MPLAB X IPE v5.15進行燒錄hex。可是如果燒錄器插上DELL TB16 USB port無法抓到燒錄器，原以為是TB16異常，但是換成PICKIT3搭配 MPLAB 8.92 不論直接插上NB或者TB16 USB Port 完全都正常；所以可以很確定應該是 MPLAB X 本身驅動，對於這種擴展支援性有相容性問題，希望能反映給原廠進行驅動程式修正。感謝！

<http://accessories.ap.dell.com/sna/pr...sd&cs=twbsd1&sku=452-BCNE>