

# 您設計產品時的好朋友！

---



[Forum: 8-bit PIC](#)

[Topic: 如何做到電流回授](#)

[Subject: Re: 如何做到電流回授](#)

作者: Ryang

2019年05月03日 13:46:57

因為你有三個 ADC 要轉換，其中還有一個是在 T2 中斷裡轉換的，很明顯的這 ADC 的轉換會有打架問題發生。

可否在其他 ADC 轉換前關閉 GIE 中斷位元後，在轉換完成後再將 GIE 位元開啟。