

您設計產品時的好朋友！

Forum: [8-bit PIC](#)

Topic: [18f45k20 -> 18f46k22 migration](#)

Subject: [Re: 18f45k20 -> 18f46k22 migration](#)

作者: Ryang

2019年05月08日 10:19:18

解你的壓縮檔載入 MPLAB XIDE 後檢查:

1. 你的專案仍是使用 PIC18F45K20, 所以專案必須改用新元件PIC18F46K22. 改元件的方式是: 將鼠標移到專案名稱 "sdcard" 上後用右鍵點選, 選擇"內容"後出現專案的修改視窗. 注意 PIC18F46K22 算是蠻新的元件所使用較新版的 XC8 編譯器. 更改右上方使用的元件為 PIC18F46K22.

2. 看一下 Dashboard 的視窗, 確認元件已改成 PIC18F46K22(如下圖所示)

3. 使用 Debug 編譯方式. 編譯後有兩個為定義的沒有宣告, 這就請你做一下未瑛隻驢|有此錯誤?


```
ANSELH = 0x1F; ???
```

```
ANSEL = 0xFF; ???
```

提示一 下, MCC 必新重新在新元件下重新設定一次

附加檔案:

擷取.JPG(138.27 KB)



The screenshot displays the MPLAB X IDE interface. On the left, the Project Dashboard shows the project name 'sdcard' and the selected device 'PIC18F46K22'. The Source Editor shows the following code snippet:

```
71  
72 /**  
73 ANSELx registers  
74 */  
75 ANSELH = 0x1F;  
76 ANSEL = 0xFF;  
77  
78 /**  
79 WPUx registers  
80 */  
81  
82 PIN_MANAGER_Initialize >
```

The Output window shows the following messages:

```
Project Loading Warning * MPLAB® Code Configurator * Config  
diskio.c:211: warning: (373) implicit sign  
diskio.c:324: warning: (373) implicit sign  
diskio.c:387: warning: (373) implicit sign  
diskio.c:476: warning: (373) implicit sign  
diskio.c:477: warning: (373) implicit sign  
diskio.c:497: warning: (373) implicit sign  
diskio.c:499: warning: (373) implicit sign  
mcc_generated_files/pin_manager.c:75: error  
mcc_generated_files/pin_manager.c:76: error  
(908) exit status = 1  
nbproject/Makefile-default.mk:113: recipe  
(908) exit status = 1
```

