

# 您設計產品時的好朋友！

---



Forum: [程式軟體與開發工具](#)

Topic: [請問有關SNAP除錯器使用問題](#)

Subject: Re: [請問有關SNAP除錯器使用問題](#)

作者: Ryang

2019年06月07日 11:36:53

我懷疑是 APP001 上 MCLR 腳上的電容所造成的，下週回公司測看看。