

您設計產品時的好朋友！



Forum: [程式軟體與開發工具](#)

Topic: [請問有關SNAP除錯器使用問題](#)

Subject: Re: [請問有關SNAP除錯器使用問題](#)

作者: twmic

2019年06月07日 18:30:54

引用:

Ryang 寫道:

我懷疑是 APP001 上 MCLR 腳上的電容所造成的，下週回公司測看看。

我按照版主的提點，發現APP2025電路圖上MCLR腳的電容C3(0.01uf)，在板子並沒有焊上，我猜想應該也是碰到5V時SNAP無法正確工作吧？

我把APP001的CRST(0.01uf)電容拿掉，切換5V工作電壓，SNAP接上，燒寫除錯就沒問題了！我後來把0.01uf換成0.001uf還是不行，再換成0.00022uf(221pf)，或271pf就能正常工作！問題解決，感謝Ryang版主的幫忙！