

# 您設計產品時的好朋友！



[Forum: 8-bit PIC](#)

[Topic: PIC16F1455 燒寫內部FLASH問題](#)

[Subject: PIC16F1455 燒寫內部FLASH問題](#)

作者: ej3sm

2019年06月24日 15:58:41

小弟的MCC設定如下

System Clock:FOSC

Internal Clock:4MHZ

在上面設定下程式運作正常

資料有燒到內部FLASH裡

但是只要把Clock加快就不正常了

寫入內部FLASH跟Clock的速度有關?

附上測試程式

附加檔案:

---

[test1.X.zip](#) 大小: 257.63 KB; 下載次數: 78