

# 您設計產品時的好朋友！

---



[Forum: 8-bit PIC](#)

Topic: PIC16F15354 Code Size超過50%後 Program Flash定址錯誤

Subject: Re: PIC16F15354 Code Size超過50%後 Program Flash定址錯誤

作者: pgferic

2019年10月30日 11:10:08

Dear jason680,

我也有把問題PASS到原廠，看來應該是XC8 Compiler 的問題  
當Code Size超過PAGESIZE(0x800)的時候就會出問題

我也試過 PIC16F1936 & PIC16F1789 倒是都沒有這個問題

所以應該是BUG沒錯，目前就是在等原廠的回覆中，

謝謝

Regards,