



Forum: [8-bit PIC](#)

Topic: PIC16F15354 Code Size超過50%後 Program Flash定址錯誤

Subject: Re: PIC16F15354 Code Size超過50%後 Program Flash定址錯誤

作者: Ryang

2019年10月31日 10:39:48

這種編譯方式確實不好，如果程式能夠正常執行就不算是 Bug，只能說有待改進。

可否使用 XC8 的函數絕對定址方式將部分的函數的定址強制設定在 0x800 以後再看一下編譯的成果。

附加檔案:

擷取.JPG(60.03 KB)

□ 使用絕對定址方式來設定函數的位址

- ◆ “**函數原形宣告**” 上使用絕對定址法 **@ address**
- ◆ 函數進入點將會被設定在 **address**

設定函數在特定的絕對位址

```
void special(int a) @ 0x100;
```