

# 您設計產品時的好朋友！

---



[Forum: 8-bit PIC](#)

Topic: PIC16F15354 Code Size超過50%後 Program Flash定址錯誤

Subject: Re: PIC16F15354 Code Size超過50%後 Program Flash定址錯誤

作者: dginlon

2019年10月31日 15:50:21

Sorry

```
const char RomImage[128]@ 0xF80={ 0x00,...};
```