

# 您設計產品時的好朋友！

---



[Forum: 8-bit PIC](#)

Topic: PIC16F15354 Code Size超過50%後 Program Flash定址錯誤

Subject: Re: PIC16F15354 Code Size超過50%後 Program Flash定址錯誤

作者: Ryang

2019年11月01日 10:22:11

引用:

pgferic 寫道:

感謝 Ryang大, dginlon 大的回覆,

我再試試看這個方法, 之前就是城市跑不起來才發現這個問題

測試之後再把狀況回覆, 感激不盡

你是說程式碼超過 50% 後編譯完成後程式執行會錯?

如此, 這真的是問題了。可以私下將整個專案用 e-mail 傳給我試試。

[richard.yang@microchip.com](mailto:richard.yang@microchip.com)