

您設計產品時的好朋友！



Forum: [8-bit PIC](#)

Topic: [PIC16F1615 HEF地址](#)

Subject: Re: [PIC16F1615 HEF地址](#)

作者: GodBlessU

2019年12月05日 12:19:22

我的猜測是，您編譯出來的程式碼有佔用到0x1F80~0x1FFF的空間，所以您使用HEF的區塊來儲存11筆資料時，會覆蓋原先的程式碼。所以重新開機後您的MCU會無法正常的運行。

請參考下面XC8 linker中ROM range的設定。

這樣的設定法，可以避免XC compiler將程式碼覆蓋HEF的區塊。

您可以試試看。

附加檔案：

ROM Range for HEF.jpg(112.22 KB)

